

Farba do progów biała, czerwona, żółta - natrysk

Symbol :	24.30.12-50.00	
Norma:	WT-1467:2008	
Charakterystyka:	Farba do malowania progów zwalniających jest mieszaniną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy metakrylowej z dodatkiem środków pomocniczych. Farba ta jest wyrobem chemoutwardzalnym - nie zawiera rozpuszczalników organicznych.	
Zakres stosowania:	Farba przeznaczona jest do pierwotnego i renowacyjnego malowania progów zwalniających z tworzyw sztucznych, do malowania hal magazynowych, garaży itp.	
Metody aplikacji:	Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny. Farbę można również aplikować ręcznie za pomocą pędzla lub wałka.	
Wydajność:	Dla farby 0,3-1,0 kg na m ² przy grubości 200-700 μm	
Własności użytkowe:	Farba charakteryzuje się stosunkowo krótkim czasem utwardzania, dobrą przyczepnością do podłoża i łatwością aplikacji. Powłoki wykonane z farby odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie, dobrą szorstkością i wysoką trwałością.	
	Podstawowe dane techniczne dla farby :	
	Barwa	Biała, Żółta, Czerwona
	Gęstość w 20 ⁰ C	[g/cm ³] 1,35-1,45
	Czas wypływu (kubek wypływowy z dnem stożkowym o średnicy otworu Ø6mm)	[s] 12-18
	Czas utwardzania w 20 ⁰ C	[min] ok. 30
	Urabialność w 20 ⁰ C	[min] ok. 20

Sposób stosowania:	<p>W celu zapewnienia dobrej przyczepności powierzchni do malowania musi być niezatłuszczona, sucha, czysta. Zatłuszczenia najlepiej usunąć rozcieńczalnikiem WPZ 12.</p> <p>Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia wyrobu w całej objętości oryginalnego opakowania. Następnie przy ciągłym mieszaniu dodać utwardzacz. Ilość dodanego utwardzacza zależy od temperatury powietrza: przy temperaturze poniżej 25°C wynosi 20g, a przy temperaturze powyżej 25°C – 10g na litr farby. Wymieszać utwardzacz z farbą i od razu przystąpić do nakładania .</p> <p>Natychmiast po zakończeniu pracy należy umyć narzędzia w płynie do mycia maszyn drogowych lub w rozcieńczalniku WPZ 12</p> <p>Farba jest od razu gotowa do użycia i rozcieńczanie nie jest konieczne. W skrajnych przypadkach, gdy farba jest zbyt gęsta można ją rozcieńczyć rozcieńczalnikiem WPZ 12 max 2 % wagowo. Użycie większej ilości rozcieńczalnika spowoduje spadek jakości farby.</p> <p>Farbę można nakładać przy temperaturze powietrza 5-30°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%.</p> <p>UWAGA !. Należy przygotować taką ilość farby z utwardzaczem, którą można zużyć w czasie nie dłuższym niż 20 minut. W przeciwnym przypadku może dojść do utwardzenia farby w wiadrze.</p>
Opakowania:	Puszki metalowe 15 ltr. (20 kg wyrobu w puszcze)
Okres gwarancji:	W oryginalnych opakowaniach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz w temperaturze nie przekraczającej 35°C przez okres 6 miesięcy od daty produkcji.
Przepisy BHP i Ppoż.:	Farba jest wyrobem wysoce łatwopalnymi i zawierają szkodliwe dla zdrowia lotne monomery, dlatego też podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie nanoszenia masy. Wyroby należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.

Progi Zwalniające